




государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа
с.Ягодное муниципального района
Ставропольский Самарской области
445144, РФ, Самарская область,
муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Ягодное,
село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А,
тел/факс (8482) 40-01-33

«13» 09 2024 г.

№ 682

Главному специалисту-эксперту
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
Е.Н. Митрофановой



Отчет об исполнении Предписания № 18-10/14 от 03 июня 2024 года.

На основании Предписания № 18-10/14 от 03.06.2024 года в ГБОУ СОШ с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области

Проведены мероприятия по устранению нарушений:

ГБОУ СОШ с. Ягодное, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Вознесенского, д.32- А

П.2 С целью устранения нарушения: п.2.5.3 СанПин 2.4.3468-20 потолок в холле 2-го этажа и в левом крыле 2-го этажа имеют следы подтеков - имелись и составлены новые заявки в отдел МКУ «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области» по ремонту потолка.

П.3 С целью устранения нарушения: п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием (плита для приготовления пищи)- имелись и составлены новые заявки в отдел МКУ «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области» по оборудованию локальной вытяжной системы над оборудованием.

ГБОУ СОШ СПДС «Ягодка» с. Ягодное, муниципальный р-н Ставропольский, сельское поселение Ягодное, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, д. 1- А

П.1 С целью устранения нарушения: п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20 отсутствует локальная вытяжная система над оборудованием (технологическое, моечное)- имелись и составлены новые заявки в отдел МКУ «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области» по оборудованию локальной вытяжной системы над оборудованием.

П.2 С целью устранения нарушения: п.2.5.3 СанПин 2.4.3468-20 стены и потолки внутри здания (вздутие керамической плитки, трещины на потолках) - имелись и составлены новые заявки в отдел МКУ «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области» по ремонту потолка.

Директор ГБОУ СОШ с. Ягодное



Ф.А. Дашкевич