

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

О.Е. Мечтанов

26 апреля 2018 г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1851 от 26 апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад «Ягодка» _____

1.2. Фактический адрес – 445144, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. С. Орлова, 1-А _____

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее двухэтажное здание, 1 и 2 этажи, 1691 кв. м;

часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 5209 кв.м.

1.4. Год постройки здания - 1988, последнего капитального ремонта – не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021-2030, капитального – не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад «Ягодка» _____

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – 445144, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А _____

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, _____

собственность, иное) – оперативное управление. _____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная _____

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) - муниципальная _____

1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство образования и науки Самарской области _____

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным за Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области – министерством имущественных отношений Самарской области; 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области; 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, г. Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 7.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, д.38/16 _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) – образование. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования. _____

2.2. Виды оказываемых услуг – реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей, комбинированной направленностей. _____

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) – на объекте _____

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) - дети дошкольного возраста _____

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть): инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – все категории инвалидов.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 151 человек в день/ вместимость 151 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – рейсовый автобус «Парк-Хаус Тольятти – Ягодное».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.

3.2.2. Время движения (пешком) – 5-7 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - нет _____

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет - нет _____

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет - нет _____

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет _____

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет - нет _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
В том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД-С,К
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,К,У) ВНД-С
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД-С,К
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД-С,К
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД-С,К,О
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,У) ВНД-С,К

*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен частично избирательно для категорий О,Г,У; временно недоступен для категорий С,К.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – 2021-2030 гг., в рамках исполнения комплексов мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» значений показателей, характеризующих доступность для инвалидов действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и условия для беспрепятственного пользования услугами»

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – частично адаптированное здание для всех категорий инвалидов _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) _____

(наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения паспортизации объектов
социальной и инженерной инфраструктур в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

О.Е. Мечтанов

(подпись)

20 18 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 1851 от 25 апреля 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное
муниципального района Ставропольский Самарской области. Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные
программы дошкольного образования «Детский сад «Ягодка»

(полное юридическое наименование объекта)

445144, Российская Федерация, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное, ул. С.Орлова, 1-А

Тел. 8(8482) 40-01-09, E-mail: natolodina@yandex.ru, руководитель структурного подразделения – Додина Наталья Владимировна

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: 445144, Российская Федерация, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п. Ягодное, с. Ягодное,
ул. С.Орлова, 1-А

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности: образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность,
организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 151 человек/день, вместимость 151 человек
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: отдельно стоящее двухэтажное здание; базовый материал несущих конструкций – кирпич, материал лестниц – бетон. Здание полностью занято организацией.
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов – 4 основных, 5 эвакуационных, 1 в кухню. Прием детей осуществляется через 1 основной вход.
8. Год постройки - 1988
9. Год последней реконструкции – не было

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		300	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Рейсовый автобус «Парк-Хаус Тольятти – Ягодное»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,4	К, О		
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	1,4	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	1,4	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных	$< 0,025$ м	нет	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,015	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - нет						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К		
1.4. Открытая лестница - нет						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м		С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	1.5. Пандус на рельефе - нет					
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		

№ помещений по плану БГИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	1,0			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	3,0 x 1,6	О, С	реконструкция	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	3,0 x 1,6	К	реконструкция	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	+	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
	Система вызова помощи	наличие	нет	К	установка	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	2.2. Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	+	О, С		
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		не предусмотрено конструкцией
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие		О, С		
	2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,1	К		
	Угол уклона	≤ 5 °	более 8%	К	замена	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	1,0	К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	+	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	1,0	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,65	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,85	О		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О	замена	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	0,3	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-			
	в верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	-	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	в нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	+	К, О		
	Нескользящее покрытие	наличие	+	К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие	нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	нет	Г	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – $(1,5-1,8) \times 2$ м	2,3 x 1,4	К	реконструкция	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,1	К, О	реконструкция	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	Внутренний – 0,03м	К	реконструкция	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	С	создание	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	реконструкция	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	неставмирующие завершения поручней	наличие		О, С		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		-		нет потребности	
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	3.3. Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,3 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	не предусмотрено проектом	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	-	К, О	нет необходимости	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	-	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	-	Г*	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	-	Г*	установка	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	пути менее 25 м	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж	-	О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж	-	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	не предусмотрено	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	-	О,С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	-	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0.05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0.3 м)	0.6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0.3-0.5 м	-	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие	-	О, С	реконструкция лестницы	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	только с одной стороны
	на высоте	0.9 м	0.9	О, С		
	нестранмирующие завершения поручней	наличие	-	О, С	замена	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	≥ 0.3 м	-	О, С	замена	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	-	С	создание	
	Лестница №___ (вкладка при наличии других лестниц)					

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	3.7. Лифт пассажирский - нет					
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м. для действующих объектов $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м. для действующих объектов $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К			
Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м		К			
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете №						
Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,8	К	реконструкция		
Высота порога	отсутствие	0,04	К, О	реконструкция		
Информация тактильная	наличие	-	С	создание		
Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, I*	создание		
размещение на высоте**	≤ 1,8 м		К			
высота прописных букв**	≥ 0,025 м		С			
Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м		О			
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м		К			
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	0,6	К, О	по возрасту детей		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К			
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м		К			
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона) - нет					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) - нет					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
	5. Санитарно-бытовые помещения					
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	+	Г		служебн.
	5.2. Санузел для инвалидов – нет, обследовано служебное					
	Санузел	наличие	нет	К, О, С	создание	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К	создание	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С	создание	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,7	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	+	К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.	1	К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6	К, О	реконструкция	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	1,0	К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	0,67	К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	установка	
	откидные поручни**	наличие	нет	К	установка	
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	установка	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,8	К, О		
	опорный поручень	наличие	нет	О	установка	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	К, О	установка	
	водопроводный кран с автоматическим и	наличие	нет	К, О	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	сенсорным кранами бесконтактного типа**					
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4 \text{ м}$ или вертикальной формы	-	К		
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-	К, О, Г, С	создание	
	Надписи:	наличие	-	К, О, Г, С	создание	
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$		К, О, Г, С		

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		и $\leq 4,5$ м				
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	+	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м	1,3	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными использованием шрифта Брайля:	наличие	+	С	установка	
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	+	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка	

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив ^а	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	-	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

При обследовании выявлены следующие несоответствия:

1. Прилегающая территория. На пути движения к зданию необходимо установить указатели направления движения, отсутствует тактильная полоса, нет мест для отдыха и ожидания. Необходимо создание автостоянки и парковки для посетителей и инвалидов.

2. Входная группа. Габариты входной площадки не соответствуют нормативу, необходима ее реконструкция. Также необходимо установить поручни. Лестница наружная - отсутствуют поручни, также необходимо нанести контрастную маркировку ступеней. Отсутствуют навес и водоотвод, необходимо установить звуковой и световые маяки у входа, систему вызова помощи. Перед маршем наружной лестницы необходимо создать тактильную полосу, нанести контрастную маркировку крайних ступеней. Пандус необходимо заменить: не соответствует угол уклона, поручни не соответствуют нормативу. Ширина дверного проема, высота порогов не соответствует нормативу, необходима реконструкция. Нет пандуса на уровень 1-го этажа, лестница не имеет контрастной маркировки, отсутствуют поручни.

3. Пути движения на объекте. Отсутствуют разворотные площадки; пиктограммы (доступность, вход, выход); речевые информаторы и маяки; экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации; аудиовизуальные информационно-справочные системы; место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м). Необходимо создать рифленую и контрастно окрашенную полосу на участках пола перед

поворотом и дверями. Те же требования применить и к лестнице на 2-й этаж.

4. Зона оказания услуги. Отсутствует контрастная маркировка перед дверными проемами.

5. Санитарно-бытовые помещения. Отсутствует санузел для инвалидов. Было обследовано имеющееся служебное помещение. Оно не соответствует нормативам. Необходимо создание санитарного помещения для инвалидов, полностью отвечающее требованиям доступности для инвалидов.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, отсутствуют текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, индукционная система.

Приложения: 1. _____

2. _____

Представитель рабочей группы

Начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации м.р. Ставропольский



И.В. Окольнова

(подпись)

26 апреля 2018 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Руководитель ГБОУ СОШ с. Ягодное
СПДС «Ягодка»



(подпись)

Н.В. Додина
М.П.

26 апреля 2018 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель СПДС «Ягодка» с.
Ягодное
Н.В. Додина
«27» декабря 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка»

1.2. Адрес объекта 445144, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Сергея Орлова, д. 1-А

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание **2 этажа, 1691 кв.м**

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **5209 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1988 г.**, последнего капитального ремонта **не было.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2021-2030 гг., капитального не планируется.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» (ГБОУ СОШ СПДС «Ягодка» с. Ягодное)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 445144, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32 -А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования

2.2. Виды оказываемых услуг предметом деятельности Учреждения является

- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте с 12 часовым пребыванием**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - **дети дошкольного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **пропускная способность до 300 чел в день, вместимость 178 чел**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **-да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутный автобус следует от ТЦ МОЛЛ Парк Хаус г. Тольятти до сельского поселения Ягодное, следование маршрута проходит по Южному шоссе.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,К,У)		1,2,3,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,К,У)	12,13	4,5,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	12,13,15	8,9,11,12,13,14,15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	19	16,17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,К,У)	32,34	18,19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,К,У)		20
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,К,У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Учреждение доступно условно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Согласовать с управлением образования Самарской области

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **да**;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Заключения нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 6-7 л.
2. Входа (входов) в здание	на 10-12 л.
3. Путей движения в здании	на 14—17л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 20-23 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 24-25 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 27-29 л.

Результаты фотофиксации на объекте 19 на 8,9,12,13,17,18,19,21,26,30 л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 34-35л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Руководитель СПДС Додина Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

мл. воспитатель Мейдра И.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

ст. воспитатель Матемаричева О.Н.
(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

завхоз Прохорова Н.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

учитель-логопед Голева Н.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

физ. рук. Афанасьева О.Ф.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель Общества ветеранов-инвалидов
Булгакова Е.В.



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 25 » января 2020 г. (протокол № 1)
Комиссией (название) для доработки Паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение , реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	б/н	1	1.При входе на территорию отсутствует информация об объекте. 2. Отсутствие указателей направления движения	К,С,О, Г,У	1.Создание. 2. Создание.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	б/н	2,3	1. Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения и ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости менее 1,2 м. 2. Отсутствует место отдыха . 3.Отсутствие тактильных полос.	К,С,О, Г,У	1.Реконструкция 2. Создание 3. Создание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	б/н	6	1. Отсутствие количества машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	К,Г	1.Создание.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте, отсутствие указателей направления движения, ширина пешеходного пути не соответствует, нет места отдыха, нет тактильных полос, нет количества -мест для инвалидов на автостоянке.	К,С,О, Г,У		Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	б/н	1,2,3,6	Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото № 1 Вход на территорию



Фото № 2 Пути движения по территории



Фото № 3 Пути движения по территории



Фото № 6 Автостоянка

I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	б/н	4	1. Отсутствие системы вызова помощи 2. Отсутствие тактильной полосы перед лестничным маршем, контрастной маркировки крайних ступеней. 3. Отсутствие бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м и поручней с двух сторон.	К,С, О,Г	1.Создание 2.Создание 3. Создание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	есть	б/н	5	1. Ширина марша и поручни пандуса не соответствуют нормативам	К	1. Замена	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	б/н	4	1.Отсутствует звуковой маяк у входа, световой маяк у входа.	К,С, О,Г	1. Создание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4	Дверь (входная)	есть	б/н	4	-	-	-	-

2.5	Тамбур	есть	13	7	1 .Габариты тамбура не соответствуют нормативам 2 .Второй дверной проем не соответствует нормативу 3 .Отсутствует рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) 4 .Отсутствуют опорные устройства.	К,С, О.	1 . Реконструкция 2 . Реконструкция 3 . Создание 4. Создание	По тех. условиям расширение невозможно Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие системы вызова помощи, отсутствие тактильной полосы перед лестничным маршем, контрастной маркировки крайних ступеней, отсутствие бортиков по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м и поручней с двух сторон, ширина марша и поручни пандуса не соответствуют нормативам, отсутствует звуковой маяк у входа, световой маяк у входа, отсутствие контрольно-пропускных устройств и турникетов, указателей направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход) , речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации ,аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем. Габариты тамбура не соответствуют нормативам, второй дверной проем не соответствует нормативу.	К,С, О,Г	1. Реконструкция 2 . Создание	1 .По тех. условиям расширение невозможно 2 . Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

				Отсутствует рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина), отсутствуют опорные устройства.			
--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О,Г,К,У)	13	4,5,7	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото № 4 Площадка, лестница наружная



Фото № 5 Пандус



Фото № 7 Тамбур

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	12, 15	8, 11	1. Ширина полосы движения в зоне обслуживания соответствует нормативам, но дверные проемы не соответствуют нормативам. 2. Отсутствие контрольно-пропускных устройств и турникетов, указателей направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход), речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем	К,О,С	1.Реконструкция 2. Создание	1.Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств 2.Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

					3 . Отсутствие места отдыха 4 . Рифленая полоса (ширина).на участках пола перед поворотом и дверями. 5 .Опорные устройства		3 .Реконструкция 4 . Создание 5 .Создание	3 . По техническим условиям невозможно. 4,5 .Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	12	12, 13, 14, 15	1 .Отсутствуют цифровые контрастные обозначения этажа и указатели номера этажа на поручне тактильные. 2 . Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии(перед входом на лестницу, об окончании перил.	С,О,К	1 . Создание 2 . Создание	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	45	9	Эвакуационные выходы не соответствует требованиям доступности	К,С,О	Реконструкция	По техническим условиям невозможно.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Ширина полосы движения в зоне обслуживания	К,С,О, Г	1 . Реконструкция	1 .По техническим

					соответствует нормативам, но дверные проемы не соответствуют нормативам. Отсутствие контрольно-пропускных устройств и турникетов, указателей направления движения, входа, выхода, пиктограммы (доступность, вход, выход) , речевых информаторов и маяков, экранов, текстовых табло для дублирования звуковой информации ,аудиовизуальных информационно-справочных систем, тактильных схем. Отсутствие места отдыха , рифленой полосы (ширина).на участках пола перед поворотом и дверями, опорных устройств. Отсутствуют цифровые контрастные обозначения этажа и указатели номера этажа на поручне тактильные. Отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие о препятствии(перед входом на лестницу, об	2 . Создание	условиям невозможно 2 .Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
--	--	--	--	--	---	--------------	--

					окончании перил. Эвакуационные выходы не соответствует требованиям доступности			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	12,15,42	8,9,11, 12,13,14, 15	Ремонт текущий, Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____




Фото № 8 Зона ожидания,



Фото № 11 Общий коридор



Фото № 12 Лестница на 2 этаж
левое крыло



Фото № 13 Лестница на 2 этаж
левое крыло



Фото № 14 Лестница на 2 этаж
правое крыло



Фото № 15 Лестница на 2 этаж
правое крыло



Фото № 9 Эвакуационный выход

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение , реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-пла- нировочного эле- мента	Наличие эле- мента			Выявленные наруше- ния и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслужи- вания	есть	19	16, 17	1 .Ширина проема двери не со- ответствует нормативам. 2 . Отсут- ствие ин- формации тактильной, визуальной	Г,С,К, О	1 . Реконструкция 2 . Создание	Работы в рам- ках те- кущего ремонта по мере выделе- ния фи- нансо- вых средств
4.2	Зальная форма об- служивания	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслужи- вания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслужи- вания с перемеще- нием по марш- руту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивиду- ального обслужи- вания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требова- ния к зоне				.Ширина проема двери не со- ответствует нормативам. Отсутствие информации тактильной, визуальной			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	19	16,17	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____




Фото № 16 Кабинет руководителя




Фото № 17 Кабинет руководителя

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	34	19	1. Габариты помещений не соответствуют нормативам. 2. Отсутствуют опорные и откидные поручни, отсутствуют крючки для костылей. 3. Знак доступности помещения, тактильная маркировка санузла	К,О,С.	1. Реконструкция 2. Создание 3. Создание	1. По техническим условиям невозможно 2,3 Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
5.2	Душевая/ванная комната	есть	32	18	1. Габариты помещений не соответствуют нормативам 2. Отсутствие систем тревожной сигнализации		1. Реконструкция 2. Создание	1. По техническим условиям невозможно 2. Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых

								средств.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Габариты помещений не соответствуют нормативам. Знак доступности помещения, тактильная маркировка санузла Отсутствуют опорные и откидные поручни. Отсутствуют крючки для костылей Отсутствие систем тревожной сигнализации	К,О,С.	1 .Реконструкция 2 . Создание	1 .По техническим условиям невозможно 2 . Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (О, С, Г, У)	32,34	18,19	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото № 18 Душевая



Фото № 19 Туалет

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			.Отсутствуют указатели, пиктограммы, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта, световые текстовые табло для вывода оперативной операции, таблички и наклейки.	Г,С,	Создание	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
6.2	Акустические средства	нет			Речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, световые текстовые	Г,С	Создание	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

					табло для вывода оперативной операции .			
5.3	Тактильные средства	есть	б/н	20	Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные позтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	Г,С	Создание	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, акустическими и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			
--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	б/н	20	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



Фото № 20 Вывеска на входе в здание

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры**

**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение , реализующее основные общеобразовательные программы
дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А
на 2021-2030 гг.**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района	445144, Самарская область, муниципальный район Ставропольский,	2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР,ПСД, КР	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)				
				Вход (входы) в здание	ТР,ПСД, КР	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)				

Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка»	сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Сергея Орлова, д. 1-А			Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР,ПСД, КР	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			Заведующий хозяйством Прохорова Н.В.	2030 г.
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР,ПСД, КР	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)				
				Санитарно-гигиенические помещения	ТР,ПСД	ДЧ-И (О, С, Г, У)				
				Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР,ПСД	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)				

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рск – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного образования «детский сад «Ягодка» 445144, с. Ягодное, ул. Сергея Орлова, 1-А
на 2021-2030 гг.

№ п/п	Наименование объекта и название ор- ганизации, рас- положенной на объекте	Адрес объекта	№ пас- порта доступно- сти объекта	Выполненные работы		Оценка ре- зультата (по состоя- нию до- ступности) ***	Фактические за- траты		Причины не- выполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием




ФОТО 1 этажа




ФОТО 2 этажа