

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к Порядку проведения паспортизации  
объектов социальной и инженерной  
инфраструктур в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы  
О.Е. Мечтанов  
(подпись) \_\_\_\_\_ 2018 г.



ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения  
№ 1850 от 24 апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.
- 1.2. Фактический адрес - 445144, Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, дом 32-А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее 2х этажное здание, площадью 1378 кв. м;  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 28500 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1972,  
Дата последнего капитального ремонта - не было.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ - не запланировано, капитального - не запланировано.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование, краткое наименование согласно уставу) - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное, ГБОУ СОШ с. Ягодное
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 445144, Самарская область, Ставропольский район, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, дом 32-А.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) - оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, областная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - министерство образования и науки Самарской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 38/16.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - образование.

2.2. Виды оказываемых услуг – образовательная деятельность

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) – дети школьного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (нужное подчеркнуть) – инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность - посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность плановая мощность 284 чел., посещаемость 450 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) – Школьный автобус.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 45 м.

3.2.2. Время движения (пешком) - 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет – нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
Все категории инвалидов и МГН	ДУ
В том числе инвалиды: передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ДУ
с нарушениями умственного развития	ДУ

\*Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

### 3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта – объект доступен условно инвалидам категории Г,О,У,К; временно недоступен категории С.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ – 2021-2030 в рамках исполнения комплексов мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению до уровня требований Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – объект частично адаптирован для всех категорий инвалидов \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения согласование: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности субъекта Российской Федерации (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к Порядку проведения паспортизации объектов  
социальной и инженерной инфраструктур в  
приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп  
населения



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

О.Е. Мечтанов

(подпись)

24 апреля 2018 г.

### АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
№ 1850 от 24 апреля 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное  
муниципального района Ставропольский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

445144, Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное,  
ул. Вознесенского, д. 32А.

8(8482) 400-133, yagod\_sch@mail.ru Дашкевич Флюра Асгатовна, директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта сельское поселение Ягодное село Ягодное

2. Ведомственная принадлежность - Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности - образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность,  
организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 617/280 \_\_\_\_\_  
 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, бетон, материал лестниц - бетон \_\_\_\_\_  
 (отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)
7. Количество и назначение входов - 1 основной, 5 эвакуационных \_\_\_\_\_
8. Год постройки - 1971 \_\_\_\_\_
9. Год последней реконструкции реконструкций не было \_\_\_\_\_

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	45 м.		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		есть
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		нет
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,3 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	создание	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4,5м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м  не менее 2,0 x 1,8 м	4,5м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	$> 0,8$ м	нет	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	нет	С	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$< 0,025$ м	нет	К, С, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет	К, С, О		
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	45м	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница – нет						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м		О, С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
	Высота подступенка	0,12-0,15 м		О, С		
	Ширина проступей	0,35-0,4 м		О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие		О,С		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе - нет						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0		Нет перепада высоты, вход с уровня земли	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м		О, С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м		К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	-	К, О, С		
	Навес	наличие	+	К, О		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	К, О, С	создание	
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
	Система вызова помощи	наличие	-	К	установка	
2.2. Лестница наружная - нет						
	Нескользящее покрытие	наличие		О, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4$ м**	наличие		О, С		
2.3. Пандус наружный - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Нескользкое покрытие	наличие		К, О		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
	Звуковой маяк у входа**	наличие		С		
	Световой маяк у входа**	наличие		Г		
2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	2,1*5,5	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,2м	К, О		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	нет	К		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	С	Создание	
3. Пути движения на объекте(для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	Создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Создание	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	При необходимости используется подъемник	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	создание	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие	есть	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	3м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	Как в нормативе	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К,О	Не требуется	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	Установка	
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	нет	С	Установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	нет	Г	Установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	нет	Г	Установка	
	Тактильная схема	наличие	нет	С	Установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	$\geq 1$ на этаж		О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	$\geq 1$ на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	Нет	С	Не требуется	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	Создание	
	Опорные устройства	наличие	нет	О,С	Создание	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) - нет						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже - нет						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	создание	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	Создание	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	Завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	Создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	создание	
	Лестница №___(вкладка при наличии других лестниц)		нет			
3.7. Лифт пассажирский - нет						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м				
	Зеркало**	наличие		К		
	Поручни**	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок - нет						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,2$ м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете № ____						
	Ширина проема двери	$\geq 0,9$ м	80 см	К	реконструкция	
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Информация тактильная	наличие	нет	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте**	$\leq 1,8$ м		К		
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м		С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	$\geq 1,2$ м	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м	есть	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м		К		
	Место для сидения**	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	$\geq 2$		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	1*1,2 м	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	есть	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,6м	К, О	реконструкция	
	Направление открывания дверей	наружное	внутреннее	К	реконструкция	
Кабины для инвалидов:						
	количество кабин	$> 1$ шт.		К, О		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м		К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие		К, О		
	откидные поручни**	наличие		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,8	К, О		
	опорный поручень	наличие	+	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	+	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	-	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или		К		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		вертикальной формы				
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие		К, О, С		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых						
<b>6. Средства информации и телекоммуникации на объекте</b>						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	создание	
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5 \text{ м}$ и $\leq 4,5 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075 \text{ м}$		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие		С		
	высота размещения	1,3-1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	создание	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С	Не требуется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С	Создание	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г	создание	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г	установка	

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Индукционная система:	наличие	нет	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

## 7. Выводы

При обследовании объекта выявлены следующие замечания:

1. Прилегающая территория. Путь к главному входу - отсутствует тактильная полоса перед входом, место отдыха, автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.

2. Входная группа. Вход с уровня земли, пандус не требуется, поручни отсутствуют. Тамбур – несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен. Необходимо установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи. Ширина входной двери соответствует нормативу, но имеет высокий порог, который препятствует прохождению кресла-коляски и создает затруднения для инвалидов-опорников.

3. Пути движения на объекте. Лестница на уровень 1-го этажа: несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка крайних ступеней, отсутствуют бортики по боковым краям ступеней, отсутствуют поручни с двух сторон. Коридоры - отсутствуют речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, тактильная схема, место отдыха и ожидания, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, опорные устройства, контрастная маркировка дверных проемов.

Лестница межэтажная – отсутствует тактильная полоса перед лестничным маршем, контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, поручни непрерывные с двух сторон, цифровые контрастные обозначения этажа, указатели номера этажа на поручне.

4. Зона оказания услуги. Обслуживание в кабинете, необходимо создание специально выделенных мест для учащихся с недостатками зрения и слуха, а также для учащихся, передвигающихся на кресле-коляске. Необходима установка светового сигнализатора школьного звонка. Отсутствует информация тактильная, информация визуальная контрастная.

5. Санитарно-бытовое помещение. Санузел для инвалидов – необходимо создание тактильной маркировки санузла. Установить зеркало, крючки для костылей и одежды в кабинах и около раковины.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют – тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, текстфоны, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа, световые текстовые табло для вывода оперативной информации, индукционная система.

Приложения: 1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_

Представитель рабочей группы

Представитель организации, эксплуатирующей объект

Начальник архитектуры и градостроительства  
 администрации м.р. Ставропольский

Директор ГБОУ СОШ с. Ягодное



И.В. Окольнова  
 (подпись)

24 апреля 2018 г.



Ф.А. Дашкевич  
 М.П.

24 апреля 2018 г.

\*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С– немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К– инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

\*\*Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.

## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 3

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области

1.2 Адрес объекта: 445144, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-

А

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **двухэтажное, общая площадь 1378,2, высота 9 метров**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 10212 м<sup>2</sup> кв.м.**

1.4 Год постройки здания: **1976 г. – основное здание, последнего капитального ремонта не было.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2021-2030 гг, капитального не планируется.**

1.7 *Юридический адрес организации (учреждения): 445144, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А*

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта **государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **445144, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32 -А**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности **Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования**

2.2. Виды оказываемых услуг предметом деятельности Учреждения является **реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту - **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,**

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **531 человека/вдень, вместимость 572 человека**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **-да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутный автобус следует от ТЦ МОЛЛ Парк Хаус г. Тольятти до сельского поселения Ягодное, следование маршрута проходит по Южному шоссе.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b> <i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	б/н	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,К,У)	29	4-6

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	20,45	7-10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	19	11-12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,К,У)	13,24,26, 27,28	13-18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г,К,У)	б/н	19-26
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,К,У)		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Учреждение доступно условно

### 4. Управленческое решение (проект)

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021-2030 в рамках исполнения комплексов мероприятий (дорожная карта) по поэтапному повышению до уровня требований о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект частично адаптирован для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

**Согласовать с управлением образования Самарской области**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Заключения нет.**

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту                | на 7-8 л.   |
| 2. Входа (входов) в здание                          | на 9-12 л.  |
| 3. Путей движения в здании                          | на 13-16 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта                 | на 17-19 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений                | на 20-25 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте          | на 26-29 л. |
| 7. Заключение по структурно – функциональным зонам; | на 30л      |

Результаты фотофиксации на объекте 11 на 8,11,12,15,16,19,22,23,24,28,29 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 31-32 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель

рабочей группы

Директор Ф.А. Дашкевич  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы: зам. директора по УВР Н.В. Маркушева.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам. директора по АХЧ Т.С. Громцева

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

завхоз Н..В.Прохорова

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

секретарь Т.Ю. Корнеева.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель Общества ветеранов-инвалидов

Булгакова Е.В



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «12» января 2021 г. (протокол № 1 )

Комиссией (название) для доработки Паспорта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**I. Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области  
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход(выходы) на территорию	есть	б/н	1	Отсутствует предупреждающая тактильная полоса перед входом	С	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входом	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.2	Путь(пути) движения на территории	есть	б/н	2	Отсутствует тактильная разметка при движении по территории	С	Нанести тактильную разметку при движении по территории	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
1.3	Лестница(наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус(наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	б/н	3	Отсутствует автостоянка, парковочное место со специальным знаком для автомобиля инвалида.	К,О	Создание парковочного места	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



## Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

Фото №1. вход на территорию

Фото№ 2. Путь(пути) движения на территорию



Фото № 3. Парковка

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области  
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус ( наружный )	нет	-	-	-	-	-	-
2.3	Входная площадка ( перед дверью )	есть	б/н	4	Отсутствуют поручни	К,О	Установка поручней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2.4	Дверь (входная )	есть	б/н	5	Отсутствует предупреждающая тактильная разметка при входе, имеется порог высотой 1см, препятствующий прохождению К,О, необходимо установить водоотвод, световой и	К,О,С	Установка пандуса, Нанести тактильную разметку. установить водоотвод, световой и звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

					звуковой маяки у входа, систему вызова помощи.			
2.5	Тамбур	есть	29	6	несоответствие габаритов, необходима контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	С	-	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩЕЕ требования к зоне							

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №5. Дверь (входная)

Фото №6. Тамбур

Фото №4. Входная площадка ( перед дверью )

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**I. Результаты обследования:**  
**3. Пути (путей) движения внутри здания**  
**(в т.ч. путей эвакуации)**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области  
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	20	7	Отсутствуют информационные таблички, предупреждающая, тактильная разметка о препятствиях	С	Установить информационные таблички, предупреждающую, тактильную разметку о препятствия	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	45	8	Отсутствуют поручни с двух сторон. Отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступенях марша. Отсутствуют тактильные	С,К,О	Нанести контрастные и цветные полосы на первой и последней ступенях марша. Установить	- Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

					полосы, предупреждающие о препятствии (перед входом на лестницу, об окончании перил)		тактильные полосы, предупреждающие о препятствии	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствует	-	Устройство пандуса не возможно;	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно, имеется гусеничный подъёмник.	-
3.5	Дверь	нет	45	9				
3.6	Пути эвакуации (в т. зоны безопасности)	есть	45	10	Эвакуационный выход не соответствует требованиям доступности для людей на креслах-колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата	К,О,С,Г	На путях эвакуации не должно быть порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. (п. 5.2.4 СП 59.13330.2012)	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №7. Коридор



Фото №8 Лестница. Фото №10. Путь эвакуации.

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №9. Дверной проем

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**I. Результаты обследования:**  
**4. Зоны целевого назначения здания**  
**(целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области

Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	19	11,12	Информирующие обозначения не соответствуют требованиям нормативных документов. Не дублируются рельефными знаками (шрифтом Брайля).  Не соответствие ширины дверного проема.	К,С,О,Г	Следует установить информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; -дублирование рельефными знаками п. 3.6  Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №11. Кабинетная форма обслуживания. Фото №12

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**I. Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области  
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	24,26,27,28	13,14,15,16	Не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; Отсутствует аварийной освещение, крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м. для разворота кресла-коляски. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых	К,О,С,Г	Устройство кнопки вызова; Устройство аварийного освещения, крючков для одежды, костылей.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

					помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья. Ширина проема не соответствует.			
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	13	17,18	Не соответствует специальным требованиям для отдельных категорий инвалидов	К,Г,О,С.	Привести в соответствие	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №13,14 туалет для обучающихся

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №15. Раковина для обучающихся



Фото №16 Вход в туалет.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №17 гардеробная



Фото №18 гардеробная

**6. Результаты обследования системы информации на объекте**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А

№ п/п	Наименование функционально – планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	б/н	19-24	- отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) внутри здания и на прилегающей территории; - отсутствуют различные освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета контрастного по отношению к фоновой поверхности;	К,О,Г,С,У	нанести символы доступности (визуальную разметку) в соответствии с требованиями	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
6.2	Акустические средства	нет	б/н	25	- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху; отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;	С,Г,	- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами; - установить звуковые маяки при входах, пересечениях	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

							путей движения;	
6.3	Тактильные средства	нет	б/н	26	Отсутствуют тактильные средства получения информации. Перед дверями, поворотами и лестницами нет тактильной и/или предупреждающей полосы. - отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях; - отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них; - отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).	С	Привести информационные таблички о помещениях и специалистах в соответствие требованиями.	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.			

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №19 Визуальные средства путей эвакуации



Фото №20 Визуальные средства путей эвакуации

## Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД



Фото №21 Визуальные средства путей эвакуации



Фото №22 Визуальные средства путей эвакуации



## Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

Фото №23 План эвакуации 2 этаж



Фото №25 Акустические средства оповещения



Фото №26 Тактильные средства информации



Фото №24 План эвакуации 1 этаж

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

**7. Заключение по структурно – функциональной зоны;**

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А


Наименование структурно - функциональной зоны	Состояния доступности	Приложение		Работы по адаптации (вид работы)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	б/н	1-3	Индивидуальное решение с ТСП
Вход (входы) в здание	ДУ	29	4-6	Индивидуальное решение с ТСП
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	20,45	7-10	Индивидуальное решение с ТСП
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	19	11-12	Индивидуальное решение с ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	13,24,26,27,28	13-18	Индивидуальное решение с ТСП
Система информации на объекте	ВНД	б/н	19-26	Индивидуальное решение с

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от «02» декабря 2020 г. №258-ОД

(на всех зонах)				ТСР
Все зоны и участки	ДУ		1-26	Индивидуальное решение с ТСР


ПЛАН 7 ЭТАЖА ЛИТ. А



Масштаб для построения  
линий 1:100

22.01.81  
22.01.81

ПЛАН 1 ЭТАЖА ЛИТ. А



Масштаб по горизонтали  
вертикали 1:100

22.02.08. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОПИЯ  
22.02.08. ТЕХНИЧЕСКАЯ КОПИЯ  
Korotkiy

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ГБОУ СОШ с.Ягодное на 2021-2030 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта Доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс.руб	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Ягодное муниципального района Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А Самарской области	445144, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, ул. Вознесенского, д. 32-А	№1850 от 24.04.2018	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И			Заместитель директора по АХЧ Т.С. Громцева	2030
				Вход (входы) в здание	ТР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ТР, КР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И				
				Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И				

				Система информации на объекте (на всех зонах)	КР, ТСР, организационные мероприятия	ДЧ-И				
--	--	--	--	---	--------------------------------------	------	--	--	--	--

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**  
**адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры**  
**и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения**  
**на территории ГБОУ СОШ с.Ягодное ул. Вознесенского 32А на 2021-2030 год**

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) ***	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ*	Оценка работ**		Объем, тыс.руб.	Оценка ****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

